DATOS GENERALES			
TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: adelantar el seguimiento a la ejecución de los proyectos en cada uno de los sectores de gestión para la vigencia 2026. (comuna 6)			
Acta No: 394	Fecha: 25 de mayo de 2026	Lugar: Comuna 6	Hora: 3.30 pm
ÁREA O DEPENDENCIA: secretaria de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.			

ASISTENTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Valentina Suárez Fernández	jefe Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.	
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistencia
2. Compromisos
3. Registro fotográfico

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Siendo las 3:30 p. m. del día 25 de mayo de 2026, se realizó visita técnica a los puntos que habían quedado pendientes de revisión durante la reunión efectuada el 22 de mayo de 2026, en el marco del proyecto de Presupuesto Participativo. Se contó con el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura y de la Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, con el propósito de verificar las condiciones de los parques infantiles y gimnasios al aire libre priorizados por la comunidad, así como recopilar la información necesaria para la posterior elaboración de los presupuestos correspondientes.

Barrio Los Almendros

Durante la visita se evidenció el deterioro del parque infantil existente. La presidenta de la Junta de Acción Comunal manifestó que la comunidad tiene previsto realizar la restauración y adecuación del parque por sus propios medios, razón por la cual solicitó que no se efectuaran intervenciones sobre la infraestructura actual.

Asimismo, indicó que la comunidad asume la responsabilidad frente a cualquier situación que pueda derivarse del estado de los elementos existentes, especialmente en relación con los usuarios del espacio, y expresó su disposición para suscribir los documentos que sean necesarios con el fin de dejar constancia de dicha decisión.

En cuanto a las intervenciones contempladas dentro del proyecto, se informó que se prevé el desmonte de dos (2) elementos del juego infantil y la instalación de tres (3) máquinas del gimnasio al aire libre. De igual manera, se aclaró que los elementos desmontados no serán reinstalados en el mismo sector.

Scanned with CamScanner





Barrio Villa Andrea

En este sector se explicó a la comunidad que la intervención propuesta corresponde al cambio total del parque existente. Durante la reunión, los asistentes consultaron sobre la posibilidad de sustituir la instalación del parque por la construcción de un kiosco.


Frente a esta solicitud, se explicó que dicha obra no se encuentra contemplada dentro del proyecto de Presupuesto Participativo aprobado, ni hace parte de las iniciativas priorizadas por la comunidad. Adicionalmente, se indicó que la construcción de un kiosco requeriría procesos adicionales de estudios, diseños y consultoría técnica.

Por lo anterior, se informó que la intervención prevista consiste en la instalación de nuevos elementos recreativos que respondan a las necesidades identificadas por la comunidad. Finalmente, se aclaró que, como paso previo a cualquier ejecución, se procederá a la elaboración de los presupuestos respectivos.





Scanned with CamScanner





Barrio Villa Ximena II

Durante la visita, se abordó inicialmente la situación jurídica del predio donde se encuentra ubicado el parque existente. Al respecto, el presidente de la Junta de Acción Comunal manifestó que el lote no cuenta con titularidad del Municipio y que, por tanto, no forma parte de los bienes municipales. Asimismo, señaló que, pese a esta condición, la Administración Municipal ha realizado intervenciones dentro de dicho predio en ocasiones anteriores.

Ante esta situación, se explicó que la Administración Municipal no puede ejecutar inversiones o intervenciones en predios que no pertenezcan al Municipio o sobre los cuales no exista competencia legal para actuar.

Finalmente, revisando el parque infantil para adelantar esta actividad, la comunidad manifestó que no autorizaría el desmonte del parque existente, pese a las condiciones de deterioro en las que se encuentra. Los representantes del sector expresaron que los materiales actuales son utilizados para otras actividades comunitarias, razón por la cual no permitirían su retiro. Como alternativa, solicitaron que cualquier nueva instalación se realice en un costado del parque existente, conservando los elementos actualmente ubicados en el lugar.

No siendo otro el objeto de la visita técnica se dio por finalizada la jornada, dejando constancia de los aspectos tratados y de las observaciones realizadas por las comunidades participantes.

Scanned with CamScanner






Siendo las 5:30 p. m. se da por finalizada la reunión.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Dirigió:	FIRMA:
NOMBRE: Valentina Suárez Fernández	
CARGO: jefe Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.	

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Susana Castaño Botero – Profesional contratista Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.

Revisó: Francisco Julián Mora Bonilla – Profesional contratista Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.

Aprobó: Catalina María Muñoz Escobar – Profesional contratista Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.

Scanned with CamScanner